

**Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТ-ТРИУМ»**  
**28000, Україна, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Григорія Усика, 29**  
**Код ЄДРПОУ 41371980**  
**р/р UA33 305299 0000026001045104479 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»**  
**тел. 063 368 43 53, 066 62 177 62**

**АКТ обстеження ( ТЕХНІЧНИЙ ВИСНОВОК) № 1**

на ( не) придатність обладнання (приладів) до експлуатації від «11» листопада 2022 р.

**Організація(підприємство): КНП "БЦПМСД" БМР**

№ з/п	Найменування майна	Рік випуску	Інвентарний номер	Кількість	Примітка
1.	Ростомір підлоговий з механічними вагами РПВ-2000		111371525	1	Поломка кріплень, послаблення з'єднань, розтріскування дерев'яних частин.
2.	Ліжко		11261927	2	Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка, розтріскування дерев'яних деталей.
3.	Canon i-SENSYS LBP6030B		112110162	1	Згоріла лампа підсвічування, вийшов з ладу кроковий двигун приводу сканера, вихід з ладу системи протяжки паперу, вихід з ладу блоку живлення.
4.	Кондиціонер Neoclima		112111334	1	Втрата опору ізоляції, корозія металевих деталей, розгерметизація системи, корозія корпусу, вихід з ладу термореле.
5.	Canon i-SENSYS MF3010B		10440154	1	Вихід з ладу тракту проходження паперу, пошкодження друкуючої головки пристрою, втрата опору ізоляції.
6.	Моноблок ASUS Vivo AO V222GA		10440464	1	Вихід з ладу відео карти, вихід з ладу системи охолодження процесора, вихід з ладу процесора, окислення контактів, висихання конденсаторів.
7.	Комп'ютер ASUS V222UAK-BA150D		10440601	1	Вихід з ладу карти пам'яті, здуття конденсаторів, згоріли транзистори живлення, перегорання обмотки дроселів, вихід з ладу стабілізатора напруги, знос магнітного жорсткого диску.
8.	Стіл L1200 офісний		1063144	1	Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах.
9.	Стіл L1000		1063153; 151	2	Корозія деталей та корпусу, тріснуті зварні шви рами.
10.	Тумба мобільна на колесах		106173; 177; 179	3	Послаблення з'єднань, розтріскування дерев'яних деталей.
11.	Сповивальна дошка		112110223	1	Послаблення з'єднань, розтріскування дерев'яних деталей.
12.	Діагностичний ліхтарик білий		112110006	1	Тріснутий корпус, окислення контактів, обрив елементів електросхеми, розбите захисне скло.
13.	Стіл медичний		1126771-75; 1126765,	6	Деформація корпусу, наявність іржі, тріщини на зварних швах.
14.	Порт'єри		1126858	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
15.	Тюль		1126835	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
16.	Кровать функціональна		10470010, 10470014,	2	Корозія металевих частин, вихід з ладу зажимів, рейок для кріплення. Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень.



17.	Газова плита		10480067	1	Корозія корпусу та деталей, втрата герметичності з'єднань, знос вентилів.
18.	Двері		10630025	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
19.	Ксерокс		10460001	1	Знос системи транспортування паперу, втрата опору ізоляції, вихід з ладу крокового двигуна, пошкодження шлейфу.
20.	Холодильник Кодра		10148197	1	Окислення контактів реле та вимикачів, обрив обмотки двигуна компресора, розгерметизація системи охолодження.
21.	Ширма для кабінетів і палат 3-х секц.		1014570624	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
22.	Холодильник "Норд" ДХ 507		1014790185	1	Вийшла з ладу випарювальна система хладогену. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин.
23.	Холодильник "Норд" ДХ 507		1014790186	1	Вийшов з ладу компресор, виникла розгерметизація системи для охолоджувальної рідини, втрата опору ізоляції, корозія металевих деталей, вихід з ладу термореле.
24.	Автоматична водонапорна установка		104790272	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
25.	Кушетка		1016730007	1	Знос оббивки, корозія металевих частин, вихід з ладу зажимів, рейок для кріплення.
26.	Кушетка		1016730008	1	Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка, розтріскування дерев'яних деталей.
27.	Кушетка		1016740076	1	Знос оббивки, корозія металевих частин, вихід з ладу зажимів, рейок для кріплення.
28.	Кушетка		1016740077	1	Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка, розтріскування дерев'яних деталей.
29.	Шафа одєжна		1016730009	1	Корозія та механічні пошкодження рами, знос завісів.
30.	Диван кутовий		1016730011	1	Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка, розтріскування дерев'яних деталей.
31.	Набір меблів "Планета"		1016730012	1	Корозія металевих деталей, тріснута пружина, втрата пружності пружин, порвана оббивка, розтріскування дерев'яних деталей.
32.	Стіл комп'ютерний		1016730013	1	Послаблення з'єднань, розтріскування дерев'яних деталей.
33.	Стіл лабораторний		1016730014	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
34.	Стіл лабораторний		1016730015	1	Послаблення з'єднань, розтріскування дерев'яних деталей.
35.	Стіл лабораторний		1016730016	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
36.	Стіл письмовий		1016730017	1	Послаблення з'єднань, розтріскування дерев'яних деталей.
37.	Стіл приставка		1016730018	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
38.	Велотренажер механічний		11271088	1	Знос шестерен редуктора, корозія металевих частин, поламка рычагів.
39.	Куточок спортивний		11271089	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
40.	Куточок спортивний		11271090	1	Моральне та фізичне зношення, недоцільне подальше використання.
41.	Бігова доріжка механічна "Піана"		10490233	1	Знос шестерен редуктора, корозія металевих частин, поламка рычагів.



42.	Стерилізатор повітряний ГП-80		10470435	1	Вихід з ладу силового ключа, згорів нагрівальний елемент, обрив провідника, деформація механічних частин
43.	Аквадистилятор електричний "ДЭ-10М"		101470479	1	Пробій ізоляції тена, вихід з ладу датчика води, механічний знос крана.
44.	Прилад низькочастотної електротерапії "Радиус-01 ФТ"		101470480	1	Вихід з ладу трансформатора живлення, окислення контактів, механічний знос потенціометрів, висихання конденсаторів.
45.	Електрокардіограф ECG100G (QINHUANGDAO CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.LTD. 9018 11 00 00		10470275	1	Вихід з ладу термопечатного механізму, програмний збій контролера, знос контактів клавіш, окислені контакти.
46.	Кровать функціональна		10470023	1	Корозія металевих частин, вихід з ладу зажимів, рейок для кріплення. Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплення.
47.	Електро кардіограф		10470030	1	Втрата контакту в роз'ємах, згорів трансформатор блоку живлення, знос механізму протяжки паперу принтера, поганий контакт в роз'ємах
48.	Деструктор шприців та голок NULIFE DOTS		10470349	1	Корозія металевих деталей, втрата опору ізоляції, згорів нагрівальний елемент.
49.	Стерилізатори ТАУ		10470006, 10470005	2	Деформація корпусу, згоріли нагрівальні елементи, вихід з ладу перемикача, вихід з ладу терморегулятора.
50.	Апарат Радиус		10470085	1	Окислення контактів роз'ємів та перемикачів, вихід з ладу елементів плати.
51.	Шафа сухожарочна		10480068	1	Згоріли нагрівальні елементи, вихід з ладу терморегулятора, фізично зношена. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин.
52.	Стерилізатор ГП-80		10470244	1	Корозія корпусу, втрата опору ізоляції, згорів нагрівальний елемент, вихід з ладу регулятора температури.
53.	Дошка Евмінова		10470337	1	Зношена та протерта оббивка, корозія металевих частин, вигин станини, знос зажимів.
54.	Електрокардіограф		10470380	1	Втрата ємності акумулятора, вихід з ладу блоку живлення, згорів мікроконтролер, знос термопечатного механізму.
55.	Монітор пацієнта		101470369	1	Вихід з ладу системної плати, здуття конденсаторів, втрата опору ізоляції, розгерметизація ЕПТ.
56.	Апарат для УВЧ терапії		10470441	1	Втрата контактів в роз'ємах, обрив провідників, природний знос регуляторів, обрив обмотки дроселя.
57.	Опромінювач ртутно-кварцевий		10470442	1	Вигорання контактів пускової кнопки, корозія металевих частин
58.	інгальатор "Туман-101"		1014770021	1	Вихід з ладу процедурного годинника, втрата опору ізоляції, механічні пошкодження корпусу, висихання конденсаторів, згоріли випрямні діоди, вихід з ладу автогенератора.
59.	Стерилізатор ГП-40		1014770044	1	Обрив обмотки електродвигуна, знос підшипників, вихід з ладу схеми керування, окислення контактів.
60.	Шафа ультрафіолетова Стандарт		1014770153	1	Прогар корпусу, втрата опору ізоляції, вихід з ладу механізму замикання дверцят.
61.	Шафа ультрафіолетова Мобіл		1014770152	1	Механічний знос замку, пошкодження лакофарбового покриття, корозія деталей, втрата опору ізоляції.



62.	Стерилізатор повітряний ГП-40-01		1014770162	1	Згорів нагрівальний елемент, вихід з ладу механізму замикання дверцят, врата опору ізоляції.
63.	Стерилізатор повітряний ГП-40-01		1014770163	1	Вихід з ладу силового ключа, згорів нагрівальний елемент, обрив провідника, деформація механічних частин.
64.	Стерилізатор повітряний ГП-40-01		1014770165	1	Згоріли нагрівальні елементи, вихід з ладу терморегулятора, прогар корпусу, втрата опору ізоляції
65.	Аквадистиллятор електричний MICROMED DE-10		1014770166	1	Пробій ізоляції тена, вихід з ладу датчика води, механічний знос крана, деформація корпусу.
66.	Апарат УВЧ-80		1014770362	1	Втрата опору ізоляції, корозія корпусу та деталей, обрив обмотки трансформатора живлення, знос перемикачів, втрата контакту в роз'ємах.
67.	Шафа витяжна ШВ-1		1014750404	1	Корозія корпусу, втрата опору ізоляції, Знос підшипників та колектора електродвигуна, вигорання контактів, обрив проводу живлення.
68.	ЗАЗ DAEWOO № AI 07 08 AA		10510005	1	Автомобіль знаходиться в неробочому стані. Відсутнє заднє праве колесо та запасне колесо. Покришки зношені та не придатні до експлуатації. Відсутній радіатор системи охолодження. Відсутній карбюратор, повітряний фільтр, паливний насос, фільтр очистки палива. Відсутні деталі системи запалювання, деталі електрообладнання. Кузов автомобіля в комплекті, але згнів. Відсутні дзеркала заднього вигляду, деформація шківу колінчатого валу та генератора.
69.	BA3 21070 №684 82 KK		10510004	1	Автомобіль знаходиться в неробочому стані. Відсутнє заднє ліве зовнішнє колесо, запасне колесо. Відсутній радіатор. Покришки автомобіля зношені та не підлягають експлуатації. Відсутній радіатор системи охолодження. Відсутні дзеркала заднього вигляду, деталі електрообладнання, деталі системи запалювання, системи живлення (карбюратор, паливний насос), відсутня карданна передача. Робочі деталі, вузли та механізми, які можуть використовуватись на іншій техніці, або мати інше застосування – відсутні.
70.	ГАЗ-2705-414 № AI 32 10 CE		10510007	1	Відсутній радіатор системи охолодження. Відсутній генератор, деталі системи запалювання. Зняті прилади електрообладнання, відсутнє дзеркало заднього вигляду. Зношені покриття ходової частини. Відсутнє запасне колесо. Розуккомплектовані органи керування автомобілем, деформація шківу колінчатого валу, обрив обмотки та знос підшипників генератора, знос колінчатого валу, знос циліндрів, вихід з ладу паливного насосу.



71.	Автомобіль "Славута"		10510004	1	Відсутній радіатор системи охолодження. Відсутній генератор, деталі системи запалювання. Зняті прилади електрообладнання, відсутнє дзеркало заднього вигляду. Зношені покришки ходової частини. Відсутнє запасне колесо. Розукомплектовані органи керування автомобілем, деформація шківу колінчатого валу, обрив обмотки та знос підшипників генератора, знос колінчатого валу, знос циліндрів, вихід з ладу паливного насосу.
72.	Автомобіль ЗАЗ 110207		10510002	1	Тріснутий картер, знос шестерень передач коробки передач, осьовий та радіальний люфт переднього лівого колеса вище допустимого, механічні пошкодження радіатора, деформація шківу колінчатого валу, обрив обмотки та знос підшипників генератора, знос колінчатого валу, знос циліндрів, вихід з ладу паливного насосу, механічні пошкодження та протікання радіатора системи охолодження, вихід з ладу термостату, втрата опору ізоляції електросистеми, знос та вигорання контактів, сульфатація пластин акумулятора, обрив жил провідників, знос щіток стартера, обрив обмоток втягуючого реле, втрата герметичності пневмопідсилювача з головним гальмівним циліндром, корозія кабін, рами та деталей, тріщини лобового скла, порвана та потерта оббивка сидінь.
<b>ВСЬОГО</b>		*	*	<b>83</b>	*

**Загальні висновки технічного обстеження:** надані на обстеження зразки електрообладнання знаходяться у несправному стані. Ремонт слід вважати недоцільним через фактичний моральний знос, відпрацювання рекомендованого терміну роботи даного обладнання та вартість відновлювальних робіт що перевищуватиме вартість придбання аналогу сучасного зразку. Відповідно до результатів дефектації електрообладнання технічний стан визнається не придатним до експлуатації, у зв'язку з відсутністю деталей запасних частин, що давно зняті з виробництва, проводити ремонт обладнання, яке відпрацювало амортизаційний строк, неможливо.

1. Акт обстеження складено на 5 аркушах.
2. Обстежено 83 одиниць техніки.

**Радіотехнік (дефектолог)**

**ТОВ «МЕТ-ТРИУМ»**



**О.С. Насипайко**